

FOT. NR 1



ZACIEKI NA ŚCIANACH POWSTAŁE NA WSKUTEK
NIESZCZELNOŚCI POKRYCIA DACHOWEGO

FOT. NR 2

