


FOT. NR 13



DOLNE ZAKOŃCZENIE ATTYKI OD STRONY FRONTOWEJ,
WIDOCZNE UBYTKI ORAZ OTWÓR W KTÓRYM GNIAZDUJĄ PTAKI

FOT. NR 14



GÓRNA CZĘŚĆ ATTYKI OD STRONY DACHU
WIDOCZNE LICZNE SPĘKANIA I UBYTKI, BRAK TYNKU,
NIESZCZELNE WYKOŃCZENIE OBRÓBKI BLACHARSKIEJ.
BRAK WYKOŃCZENIA SZPICY ATTYKI.

FOT. NR 15

ATTYKA OD STRONY FRONTOWEJ
NA ZWIĘCZENIU WIDOCZNE LICZNE SPĘKANIA



FOT. NR 16



ZWIĘCZENIE ATTYKI OD STRONY DACHU
Z UBYTKIEM CEGŁY NA STYKU Z OBRÓBKĄ
BLACHARSKĄ POWODUJĄCE NIESZCZELNOŚCI