



## Inspekcja sekcji - 29.06.2021 - KD 2.-KD 3.-

Data 29.06.2021	Kamera	Pogoda	Nazwa sekcji KD 2.-KD 3.-	Nr. 2
Nazwa projektu 2021_06_28 Elżbiety	Nośnik wideo	Pojazd	Operator	Numer zadania 01

Miasto/wieś Racibórz	Górny wąż KD 2.	Długość rury [m] 0
Ulica Elżbiety	Wąż	Długość sekcji [m] 58,51
Rodzaj lokalizacji	Dolny wąż KD 3.	Skontrolowana długość [m] 58,51
Numer mapy 1	Wąż	Rok budowy
Profil 300mm	Cel inspekcji	
Rodzaj sekcji	Metoda inspekcji	
Wykorzystanie	Kierunek inspekcji 1	
	Wyczyszczone Tak	
Materiał Rura betonowa	Uwagi	

1:431	m +	Kod	Obserwacja	VCR	Zdjęcie	Ocena
<b>KD 2.</b>						
	0.00	BCDA	Studzienka włączowa	00:00:00		
	0.24	BBCC	Odłożone osady, twardy lub zbity materiał, 10% wysokości rury od 5 godz. do 7 godz.	00:00:19	KD 2.-KD 3.-_7b5b6b2c-8dde-	
	8.42	BABBD	Szczelina, pęknięcie spiralne, 1mm szeroki od 8 godz. do 5 godz.	00:02:20		
	9.28	BABBA	Szczelina, pęknięcie wzdłużne, 1mm szeroki przy 1 godz.	00:02:55	KD 2.-KD 3.-_1298cdd4-ceae-	
	9.74	BABBC	Szczelina, pęknięcie złożone, 1mm szeroki od 9 godz. do 3 godz.	00:03:13	KD 2.-KD 3.-_1812e782-39aa-	
	11.70	BABBA	Szczelina, pęknięcie wzdłużne, 1mm szeroki przy 12 godz.	00:03:55		
	21.99	BABBA	Szczelina, pęknięcie wzdłużne, 2mm szeroki przy 1 godz.	00:06:48	KD 2.-KD 3.-_c61c2483-27ab-4	
	22.17	BABBA	Szczelina, pęknięcie wzdłużne, 3mm szeroki przy 6 godz.	00:07:07	KD 2.-KD 3.-_4cb71b41-412b-	
	22.71	BABBB	Szczelina, pęknięcie obwodowe, 4mm szeroki od 7 godz. do 6 godz.	00:07:39		
	25.89	BABBC	Szczelina, pęknięcie złożone, 4mm szeroki od 2 godz. do 12 godz.	00:08:44	KD 2.-KD 3.-_164bff63-3327-4	
	58.51	BCEA	Studzienka włączowa	00:15:27		
<b>KD 3.</b>						