

9. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA



Zdj. nr 1. Widok na elewację południową i wschodnią.




Zdj. nr 2. Widok na elewację zachodnią i południową.



Zdj. nr 3. Widok na elewację wschodnią i północną od ul. Króla Stefana Batorego.



Zdj. nr 4. Widok na elewację południową.




Zdj. nr 5. Pom. 0.1 – umywalnia męska.
Widok na pom. 0.4 – WC męskie



Zdj. nr 6. Pom. 0.1 – umywalnia męska.
Widok na pom. 0.2 i 0.3.



Zdj. nr 7. Pom. 0.5 – pom. kasjera



Zdj. nr 8. Pom. 0.7 – umywalnia.
Widok na pom. 0.9 WC damskie 3.



Zdj. nr 9. Pom. 0.9 – umywalnia.
Widok na pom. 0.6 – WC damskie 1.



Zdj. nr 10. Pom. 0.10 – wiatrołap.