



USZKODZONE MOCOWANIA INSTALACJI
ODGROMOWEJ WYMIENIĆ NA NOWE

FOT. NR 8

