


FOT. NR 7



NIESZCZELNOŚCI I PORASTAJĄCE MCHY  
POWSTAŁE W WYNIKU GROMADZENIA  
SIĘ WILGOCI



PROWIZORYCZNY WYŁĄZ DACHOWY NALEŻY  
WYMIENIĆ NA SYSTEMOWY UMOŻLIWIAJĄCY  
SZCZELNE WYKONANIE POŁĄCZENIA  
Z POKRYCIEM DACHU



ARKUSZ NR 6