




## Inspekcja sekcji - 30.06.2021 - KD 3-ul.Agnieszki-

Data 30.06.2021	Kamera	Pogoda	Nazwa sekcji KD 3-ul.Agnieszki-	Nr. 6
Nazwa projektu 2021_06_28 Elżbiety	Nośnik wideo	Pojazd	Operator	Numer zadania 01

Miasto/wieś Racibórz	Górny wąż KD 3	Długość rury [m] 0
Ulica Elżbiety	Wąż	Długość sekcji [m] 4,58
Rodzaj lokalizacji	Dolny wąż ul.Agnieszki	Skontrolowana długość [m] 4,58
Numer mapy 1	Wąż	Rok budowy
Profil 400mm	Cel inspekcji	
Rodzaj sekcji	Metoda inspekcji	
Wykorzystanie	Kierunek inspekcji 1	
	Wyczyszczone Tak	
Materiał Rura betonowa	Uwagi	

1:50	m +	Kod	Obserwacja	VCR	Zdjęcie	Ocena
	0.00	BCDA	Studzienka wążowa	00:00:00		
	0.76	BABBA	Szczelina, pęknięcie wzdłużne, 4mm szeroki przy 2 godz.	00:00:48	KD 3-ul.Agnie szki-_412a	
	4.58	BCEZ	Inne specjalne studzienki / Koniec inspekcji	00:02:39		