




## Inspekcja sekcji - 30.06.2021 - KD 4.-KD 5.-

Data 30.06.2021	Kamera	Pogoda	Nazwa sekcji KD 4.-KD 5.-	Nr. 4
Nazwa projektu 2021_06_28 Elżbiety	Nośnik wideo	Pojazd	Operator	Numer zadania 01

Miasto/wieś Racibórz	Górny właz KD 4.	Długość rury [m] 0
Ulica Elżbiety	Właz	Długość sekcji [m] 54,94
Rodzaj lokalizacji	Dolny właz KD 5.	Skontrolowana długość [m] 54,94
Numer mapy 1	Właz	Rok budowy

Profil 400mm	Cel inspekcji
Rodzaj sekcji	Metoda inspekcji
Wykorzystanie	Kierunek inspekcji 1
	Wyczyszczone Tak
Materiał Rura betonowa	Uwagi

1:404	m +	Kod	Obserwacja	VCR	Zdjęcie	Ocena
<b>KD 4.</b>						
	0.00	BCDA	Studzienka włazowa	00:00:00		
	8.67	BABBC	Szczelina, pęknięcie złożone, 1mm szeroki od 2 godz. do 6 godz.	00:01:54	KD 4.-KD 5.-_ecccc4c2-a5b9-	
	9.29	BCAAA	Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, 150mm wysoki przy 11 godz.	00:02:26	KD 4.-KD 5.-_c4b07e21-d769-	
	10.11	BABBA	Szczelina, pęknięcie wzdłużne, 1mm szeroki przy 12 godz.	00:02:52		
	11.09	BABBC	Szczelina, pęknięcie złożone, 1mm szeroki od 9 godz. do 3 godz.	00:03:54		
	36.73	BCAAA	Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, 150mm wysoki przy 11 godz.	00:08:01	KD 4.-KD 5.-_3c627bf0-0f5c-4	
	54.94	BCEA	Studzienka włazowa	00:10:20		
<b>KD 5.</b>						